

Mine Welder - MIN/N0464

S No	Sector	Question English	Answer 1 English		Answer 2 English		Answer 3 English		Answer 4 English		Current Answer	Question Hindi		Answer 1 Hindi		Answer 2 Hindi		Answer 3 Hindi		Answer 4 Hindi			
			1	Mining	Doube-V and double-U welds are used for plates of thickness _____.	1.5mm	5-10mm	10-15mm	over 15mm			उच्चता वाले और उच्च युक्ति वाले _____ मोटाएँ की पिटी के लिए उपयोग होती है।	1.5mm	5-10mm	10-15mm	15mm से अधिक							
2	Mining	In gas welding, generation is in the ratio of _____.	Width of the weld to its depth	Length of the weld to its depth	Depth of the weld to its width	Length of the weld to its depth	None of these					प्रकाश वेलिंग में प्रोट्रेन्ड _____ के लिए यह उपयोग होता है।	वेल की विधुत से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	वेल की ऊंचाई से इस की ऊंचाई	
3	Mining	Arc welding is also known as _____.	Pressure welding	Plastic welding	Non-pressure welding	None of these						एक्स्प्रेस वेलिंग को _____ नाम से भी जाना जाता है।	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	नैने, प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग
4	Mining	Which of the following is an example of fusion welding?	Arc welding	Forge welding	Resistance welding	Thermit welding with pressure						थेर्मिट वेलिंग का एक उदाहरण है।	आर्क वेलिंग	फोर्ज वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग	प्रेसर वेलिंग
5	Mining	No-consumable electrodes are made of _____.	Carbon	Graphite	Either carbon or graphite	Same material as the metal pieces to be welded						जैव कैम्ब्रियल इंडस्ट्रीज़ के लिए कोड होते हैं।	कार्बन	प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर	यातो कार्बन वा फिर प्रेसर
6	Mining	The electrodes used in cutting are made up of _____.	Carbon	Graphite	Either carbon or graphite	Zinc						कार्बन आर्क वेलिंग में इस्तेमाल किये जाने वाले इलेक्ट्रोड्स _____ से दो होते हैं।	कार्बन	प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर	या तो कार्बन वा फिर प्रेसर
7	Mining	What is the gap between the grinding stone and support cap is _____.	Tight thread	2mm	6mm	12mm						बैच प्राइमिंग मरमिन में, स्थाइमा डोर और सारों के पार के बीच गaps होते हैं _____	टाइटेंट्रेड	2mm	6mm	12mm							
8	Mining	Plane cutting uses what gas _____.	Oxygen-Hydrogen	Oxygen-acetylene	Oxygen-carbon dioxide	Oxygen-oxygen						प्रोप्रेशन किये गए यह मिक्सर का पूरा होता है।	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग	अॉक्सीजन-प्राइमिंग
9	Mining	Welding groove preparation in assembly is best done when done by _____.	Face grinder	Bench grinder machine	Abrasive belt grinder	Angle grinder						असेम्बली में वेलिंग पूरे ठोकर तरह सभी अंतरों को यह यह _____ के द्वारा किया जाता है।	प्रेसर	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन	वेल व्यापक मरमिन
10	Mining	What is the value in mm corresponding to 1inch?	25mm	2.5mm	24.5mm	25.4mm						1 इंच किएगा mm में बदल देता है।	25mm	2.5mm	24.5mm	25.4mm							
11	Mining	What is the diameter of the hole to pass through a M screw?	8mm	9mm	10mm	12mm						M8 ड्रू को यह करने के लिए निषिङ्ग लाइन बायन का लार्ज ड्रू होता है।	8mm	9mm	10mm	12mm							
12	Mining	Which of the following designation of steel is the most suitable for welding structures?	CX5/1045	CX60/1060	ST37.3/A284Gr.D	GG25/A48-40B						इसमें से कौन सा लाइन लैंग्ड ड्रूवर्स में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।	CX5/1045	CX60/1060	ST37.3/A284Gr.D	GG25/A48-40B							
13	Mining	Which type of weld involves filling a hole in one of the parts with molten metal?	Spot	Groove	Plug	Seam						किंच प्रकार के लेल में, मैटेनेंस मेटर के साथ भ्रान्ति के रूप में होता भ्रान्ति होता है।	स्टॉट	प्लग	द्याए	द्याए							
14	Mining	Which type of weld is further classified by the size of the area to be filled with metal?	Plug	Slot	Fillet	Groove						किंच प्रकार के लेल को लेल से भरे जाने वाले द्यारा की ओर से और भी लाइनिंग किया जाता है।	द्याए	स्टॉट	फिलेट	फिलेट							
15	Mining	You would certainly recognize hydrogen controlled flux covered electrodes from its _____.	Color	Length	Trade name	Aws/b639 code letter						आपको हाइड्रोजन कंट्रोल ड्रूवर की ओर _____ से दें फ्रेक्चर ड्रूवर की ओर होती जाती है।	रग	लेट	ट्रॉनेम	ट्रॉनेम							
16	Mining	When manual metal arc welding happens on an open construction which of the following is not required to continuously monitor?	Contrext shunting welding teams	Pipe welding teams	Plater welders	Plant maintenance welders						जब औपन कंस्ट्रक्शन में मैटेनेंस मेटर आर्क वेलिंग के साथ में होता भ्रान्ति होता है तब औपन से डेवलपर्स को सभी अंतरों के लाइन नियामनों की अवधारणा सही है।	कॉन्ट्रेक्ट शटिंग वेलिंग टीम	पाइप वेलिंग टीम	प्लेट वेलर	प्लेट मैटेनेंस वेलर्स							
17	Mining	You would consider metal arc electrodes, stripped off as filler wire for welding you would object _____.	It is too expensive	The wire would be too thick	The weld metal composition may be wrong	The wire is too short						आपने मैटेनेंस मेटर आर्क इंडेक्ट्रोड ड्रूवा और वार्सी लैंग्ड ड्रूवर को विस्तर कर के रूप में तूटे रहे होंगे तो आपको आपको लाइनिंग की ओर होता है।	एक्स्प्रेस	कार भौमी लोगों	वेल से लाइन लैंग्ड ड्रूवर	वेल से लाइन लैंग्ड ड्रूवर							
18	Mining	When welding on an open site, serious attention must be given to the health of the inner core, what will be the effect of this on a carbon steel?	Electrode type	Power plant type	Electrode storage	Day temperature						जब सूखी स्लाइट पर काम कर रहे होंगे तो आपका मान जाता है कि इस आर्क लैंग्ड ड्रूवर में सिरीज़ योसिंसिटी है, तब आप _____ की ओर करेंगे।	इंडेक्ट्रोड टाइप	पाइप लाइट टाइप	इंडेक्ट्रोड लैंग्ड	दिन का टेम्परेचर							
19	Mining	Your welding supervisor is going to inspect the work when he finds a hole with a lengthened inner core. What will be the effect of this on a carbon steel?	The weld could be hard and brittle	The weld metal could be too soft	There will be no effect	The weld will have undercut						आपने देखा कि लैंग्ड कोटर कर देन कर तो कार्बन की ओर होती युनिटिंग लैंग्ड ड्रूवर का पूरा होता है कि इसका कार अंदर होता है।	कैल कोटर और डिस्ट्रिल	कैल मॉटर से संबंधित होता है	कैल एंड लैंग्ड नई प्रॉटेक्शन	कैल एंड लैंग्ड नई प्रॉटेक्शन							
20	Mining	Which one is not considered under PPE's?	Hammer	Gloves	Boots	Goggles						नियामिति की ओर से कौन सा पॉइंट है जहां भ्रान्ति जाता है?	हैमर	ग्रावर्स	बूट्स	ग्रावर्स							
21	Mining	Miners are under an apparatus, device, or article of clothing that shields them from unwanted objects or energy is called _____.	Protective personal equipment	Personal pro-active energy	Personal protective equipment	None of the above						माइनरों को अनन्याशी रखने वाले एवं उन्हें से बचने के लिए पहने जाने वाले उपरेक्षा, डिवाइस, या कार्पोर को ज्ञान करता है।	प्रोटेक्टिव पर्सनल ड्रूवर्स	पर्सनल प्राइमिंग एंटर्स	प्रोटेक्टिव ड्रूवर्स	प्रोटेक्टिव ड्रूवर्स							
22	Mining	Strip mining, subsurface mining, and solution mining are forms of mining in which "sphere" of the planet?	Hydrosphere	Magnetosphere	Lithosphere	Atmosphere						स्ट्रिप माइनिंग, बायोसफर माइनिंग, और सोल्यूशन माइनिंग, या सबी घटना की किंच पर्सन में सही है।	स्ट्रिप कॉल्क्युलेटर	प्रैमेटेसीलीयर	लीकेलेसीलर	एस्ट्रोसेलीयर							
23	Mining	The mine operator must comply with the provisions of the approved dust control plan.	2	5	All	No						माइनर लैंग्ड ड्रूवर को ग्रीन टाइप रेस कर जाता है क्योंकि यह _____ प्रोडेक्टरों को माना जाता है।	2	5	सभी	कोई भी नहीं							
24	Mining	Decibel (dB) is the measure of _____.	Sound intensity	Decorated bells	Sound language	All of the above						डेंसिटी (dB) की ओर से कैरेंट के लेल की ओर होता है।	साउंड डिस्ट्रिक्टर	डेंसिटी	साउंड डिस्ट्रिक्टर	साउंड डिस्ट्रिक्टर							
25	Mining	Carbon dioxide is called green-house gas but it is because _____.	Transparent to sunlight but traps sunlight	Transparent to heat but traps heat	Used in green-house to increase plant growth	Transparent to both sunlight and heat						कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह _____	सूर्योदाय के लिए रायोर्डरी लैंग्ड की ओर होता है तो अपने पार तरफ से भ्रान्ति होता है क्योंकि यह _____	सूर्योदाय और दूसरी दोनों के लिए रायोर्डरी लैंग्ड की ओर होता है	सूर्योदाय और दूसरी दोनों के लिए रायोर्डरी लैंग्ड की ओर होता है	सूर्योदाय और दूसरी दोनों के लिए रायोर्डरी लैंग्ड की ओर होता है							
26	Mining	Money paid for treatment of injured worker	Cost of lost time of injured worker	Compensation paid to worker	Maintenance cost of damaged machine						नियामिति की ओर से कौन सा दुर्दाना की अवधारणा तरह होता है।	कॉर्पोरेक्ट लैंग्ड	साउंड कार्पोरेक्ट	साउंड कार्पोरेक्ट	साउंड कार्पोरेक्ट								
27	Mining	In case of soldering, one should protect his eyes by using _____.	dark glass screen	sun goggles	mask	clear glasses						टोका लगाने के माध्यम से, फिल्सी को अपनी आंखों की ओर _____ से बढ़ती याहीर	ड्रूवर	सूखा करने के बाद	सूखा करने के बाद	सूखा करने के बाद							
28	Mining	What are the symptoms of dizziness?	dizziness	fainting	feeling weak	all of the above						किंच का इसकी ओर के लेल याहीर है।	सिर ड्रूवर	कैलेसी	कैलेसी	कैलेसी							
29	Mining	Follow safety procedures at work.	Reduce accidents and injuries	Make the work area a secure place	Minimize cost overheads and absenteeism	All of the above						ड्रूवर्स और ड्रूवर्स की ओर से कौन सा प्रॉफेशनल को पासन करें।	ड्रूवर्स	ड्रूवर्स और ड्रूवर्स की ओर से कौन सा प्रॉफेशनल को पासन करें।	ड्रूवर्स	ड्रूवर्स और ड्रूवर्स की ओर से कौन सा प्रॉफेशनल को पासन करें।							
30	Mining	In case of a fire hazard, you should _____.	Ring the safety alarm	Put fire extinguishing measures into action	Inform supervisor and start evacuation procedure	All of the above						आग के बाहर के माध्यम से, आपको _____ करना चाहिए।	सुख्ता अवधारणा	सूखा करने के बाद	सूखा करने के बाद	सूखा करने के बाद							